

Všeobecná ženijní podpora

## T8/2 - Organizace ženijních prací a výkonnost

Cvičení



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

# Cíl cvičení:

Po prostudování tohoto tématu budete umět aplikovat zásady mechanizace na vybrané ženijní práce, znát zásady stanovení výkonnosti vybrané techniky, znát zásady pro stanovení výkonnosti sestav a spolehlivosti sestav.

# Obsah přednášky

1. Úvod
2. Stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti
3. Stanovení nákladovosti a ukazatele nákladovosti
4. Stanovení spotřeby a ukazatel spotřeby
5. Ukazatel polyoptimalizace
6. Závěr

# 1. Úvod

Mezi parametry pro vzájemné hodnocení a porovnávání strojních sestav patří výkonnost, produktivita, nákladovost a spotřeba energie.

Na základě uvedených parametrů se může provést optimalizace a výběr strojní sestavy pro plnění konkrétní složitější úlohy ženijního zabezpečení.

## 2. Stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti

Stanovení výkonnosti sestavy, která přepravuje zeminu na vzdálenost 400,800,1200 m:

- A. sestava KN-251 + 2xT-815**
- B. sestava KN-251 + 4xT-815**
- C. sestava UDS-114 + 2xT-815**
- D. sestava UDS-114 + 4xT-815**

KN-251 provede jeden cyklus za 60 s, tj. naložení 3 lopat za 180 s;

T-815 S3 má objem korby 9 m<sup>3</sup>, užitečná nosnost je 15 000 kg;

UDS-114 provede jeden cyklus za 22 s, objem lopaty je 0,63/0,75 m<sup>3</sup>,  
tj. 12 lopat naloží za 264 s;

## 2. Stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti

Vypočítejte výkonnosti jednotlivých sestav.

| A. sestava KN-251 + 2xT-815                                                                           | B. sestava KN-251 + 4xT-815    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$ $T_1 = \frac{s1}{v1} = -$ $T_2 = \frac{s2}{v2} =$ $T_3 = \frac{s3}{v3} =$ |                                |
| $T_4 = \frac{s4}{v4} =$ $Q = \frac{3600}{T} \cdot V_g$                                                | $Q = \frac{3600}{T} \cdot V_g$ |

## 2. Stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti

Vypočítejte ukazatel výkonnosti

| Ukazatel výkonnosti                                                     | C. sestava UDS-114+2xT815 | D. sestava UDS-114+4xT815 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| $U_{g(i)} = \frac{\frac{1}{Q_{C(i)}}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{Q_{C(i)}}}$ |                           |                           |

# 3. Stanovení nákladovosti a ukazatele nákladovosti

|                                                     | A. sestava KN-251+2xT-815 | B. sestava KN-251+4xT-815 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| $N_m = \frac{P_N \cdot S_N + P_A \cdot S_A}{Q}$     |                           |                           |
| $U_{n(i)} = \frac{N_{m(i)}}{\sum_{i=1}^n N_{m(i)}}$ |                           |                           |
|                                                     | C.sestava UDS-114+2xT815  | D.sestava UDS-114+4xT815  |
| $N_m = \frac{P_N \cdot S_N + P_A \cdot S_A}{Q}$     |                           |                           |
| $U_{n(i)} = \frac{N_{m(i)}}{\sum_{i=1}^n N_{m(i)}}$ |                           |                           |

# 4. Stanovení spotřeby a ukazatel spotřeby

|                                                      | A. sestava KN-251+2xT-815     | B. sestava KN-251+4xT-815     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $W_m = \frac{P_N \cdot S_N + P_A \cdot S_A}{Q}$      |                               |                               |
| $U_{wn(i)} = \frac{W_{n(i)}}{\sum_{i=1}^n N_{n(i)}}$ |                               |                               |
|                                                      | C. sestava<br>UDS-114+2xT-815 | D. sestava<br>UDS-114+4xT-815 |
| $W_m = \frac{P_N \cdot S_N + P_A \cdot S_A}{Q}$      |                               |                               |
| $U_{wn(i)} = \frac{W_{n(i)}}{\sum_{i=1}^n N_{n(i)}}$ |                               |                               |

# 5. Ukazatel polyoptimalizace

Ukazatel polyoptimalizace se vypočítá ze vztahu

$$U_{o(i)} = (V_g \cdot U_{g(i)} + V_n \cdot U_{n(i)} + V_{wn} \cdot U_{wn(i)} + W_e \cdot U_{we(i)} + V_c \cdot U_{c(i)}) \cdot 10^{-2}$$

Součet vah jednotlivých parametrů  $V$  musí být rovný 100, neboť pro váhy všech parametrů optimalizace platí

$$V_g + V_n + V_{wn} + W_e + V_c = 100$$

Nejhorší sestava bude mít maximální hodnotu  $U_{o(i)}$ , ostatní se seřadí podle velikosti. Při možné kombinaci variant nasazení strojových sestav a více variant podmínek při jejich nasazení bude nejlepším řešením to, při kterém se dosáhne minimální hodnota ukazatele polyoptimalizace.

# 5. Ukazatel polyoptimalizace

## Stanovení ukazatele sestavy

| Varianta | Hodnoty ukazatelů |       |       |   | Podíl hodnot ukazatelů a jejich sumy |       |          |   | Součiny vah a podílů |                 |                       |    | Výsledný ukazatel |
|----------|-------------------|-------|-------|---|--------------------------------------|-------|----------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|----|-------------------|
|          | $1/Q_C$           | $N_m$ | $W_n$ |   | $U_g$                                | $U_n$ | $U_{wn}$ |   | $V_g \cdot U_g$      | $V_n \cdot U_n$ | $V_{wn} \cdot U_{wn}$ |    | $U_o$             |
| 1        | 2                 | 3     | 4     | 5 | 6                                    | 7     | 8        | 9 | 10                   | 11              | 12                    | 13 | 14                |
| 1        |                   |       |       |   |                                      |       |          |   |                      |                 |                       |    |                   |
| 2        |                   |       |       |   |                                      |       |          |   |                      |                 |                       |    |                   |
| 3        |                   |       |       |   |                                      |       |          |   |                      |                 |                       |    |                   |
| 4        |                   |       |       |   |                                      |       |          |   |                      |                 |                       |    |                   |
|          |                   |       |       |   |                                      |       |          |   |                      |                 |                       |    |                   |

## 6. Závěr

V cvičení byly probrány následující úkoly:

1. Stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti
2. Stanovení nákladovosti a ukazatele nákladovosti
3. Stanovení spotřeby a ukazatel spotřeby
4. Ukazatel polyoptimalizace

Velitel ženijní jednotky by měl umět na základě stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti, nákladovosti a ukazatele nákladovosti, spotřeby a ukazatel spotřeby a ukazatele polyoptimalizace rozhodnout dle rámcového zadání a přidělených zdrojů o optimální sestavě strojů pro plnění složitějších úkolů ženijní podpory.

# Základní a doporučená literatura:

1. BŘOUŠEK, M., VÁVRA, I. a ZAPLETAL, I. *Inženýrské stavby - technologie 1*. Bratislava: Alfa konti, 1995. 269 s. ISBN 80-88739-14-4
2. ŠTEVKO, G. *Technologie práce zemních strojů*. Brno: VVŠ PV Vyškov, 2003.

# Úkoly pro samostatnou práci:

Dopracovat jmenovitě samostatné úkoly vztahující se k řešení následujících částí:

1. stanovení výkonnosti sestavy a ukazatele výkonnosti,
2. stanovení nákladovosti a ukazatele nákladovosti,
3. stanovení spotřeby a ukazatel spotřeby,
4. ukazatel polyoptimalizace.

Úkoly odevzdat do stanoveného termínu vyučujícím.